

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

Nom de l'immeuble : SDC LES COTTAGES DE ROSNY
Code de l'immeuble : 0516
Adresse : 32-34 RUE LAVOISIER, 9 RUE MISSAK MANOUKIAN, 93110
 ROSNY-SOUS-BOIS
Date de la visite : 12/09/2018 à 14:42
Rédacteur : Pierre-Louis Clapies
Type de la visite : mensuelle bimestrielle
 trimestrielle spécifique
Objet de la visite : Technique + expertise DO
Prochaine A.G. : date inconnue

Rencontré(es) sur place				
conseil syndical	entreprise	propriétaire	locataire	autre
Mr RAMBINAISSING	expert SARETEC ÉTANCHÉITÉ RATIONNEL			

SDC LES COTTAGES DE ROSNY
Les 3 anomalies constatées lors de la précédente visite concernant les éléments suivants ont été résolues : façades, locaux ordures ménagères, parkings souterrains.

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE

SDC LES COTTAGES DE ROSNY

PARKINGS SOUTERRAINS (nouvelle anomalie)	
Constat dysfonctionnement	Expertise DO sur la fosse hydrocarbure
Action autre	Nous montrons à l'expert l'état de la fosse notamment la fissure entre 2 séparateurs en fonds de fosse qui entraîne une évacuation d'eaux non filtrés par voie de conséquence.
 <p>12/09/2018 14:48 48.8634125, 2.4964016</p>	

FAÇADES (nouvelle anomalie)	
Constat autre	Expertise fissures balcons
Action autre	Nous faisons le tour des appartements et les faisons constater à l'expert qui nous informe que les microfissures ne feront l'objet d'aucune reprise car il n'y a pas de caractère de mise en péril

RAPPORT DE VISITE IMMEUBLE



www.citya.com

■ Location

■ Gestion

■ Vente

■ Syndic

■ i-Citya

