

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

Code immeuble :0516

Nom de l'immeuble : LES COTTAGES DE ROSNY

Adresse :32/34 RUE LAVOISIER – 5/7 RUE MISSAK MANOUCHIAN – ROSNY SOUS BOIS

Date de la visite : 06/04/2021

Heure d'arrivée : 10H30

Gestionnaire/Directrice : Célia BERREBI

Type de la visite : Mensuel

Objet de la visite : Rendez-vous conseil syndical

Prochaine visite : mercredi 9 juin 10h30

Rencontré(es) sur place	Conseil Syndical	Entreprises	Autres
	Monsieur POLLEUX Madame GOUGNEAU		

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

SECURITE INCENDIE :

Actions :

Faire un appel d'offres pour le contrat d'entretien des équipements de sécurité incendie

SOUS-SOL :

Dysfonctionnements :



Actions :

Demander une intervention de nettoyage des débris à la société d'entretien des parties communes.

Demander un devis pour le nettoyage des soubassements.

TOITURE :

Actions :

Faire un appel d'offres pour le contrat d'entretien des toitures privées et communes

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

SOUS-SOL :

Actions :

Demander un devis pour la réfection de la peinture au sol et dans les sas.

Autres remarques :

- Demander devis pour la pose de bornes de recharge de véhicule électrique
- Relancer Madame GOUPILLE pour les documents DO
- Demander à Clair Nettoyage un devis pour la reprise de 5 lés de papier peint au 1^{er} étage bâtiment B
- Relancer l'assurance