

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

Code immeuble : 0516

Nom de l'immeuble : LES COTTAGES DE ROSNY

Adresse : 32/34 RUE LAVOISIER – 5/7 RUE MISSAK MANOUCHIAN – ROSNY SOUS BOIS

Date de la visite : 17/06/2021

Heure d'arrivée : 10H00

Gestionnaire/Directrice : Célia BERREBI

Type de la visite : Mensuel

Objet de la visite : Rendez-vous conseil syndical

Rencontré(es) sur place	Conseil Syndical	Entreprises	Autres
	Monsieur POLLEUX Madame GOUGNEAU		

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

SECURITE INCENDIE :

Actions :

Dôme a réparer. Des devis ont été demandés.
Demander un nouveau devis à une autre société et relancer les demandes faites.

SOUS-SOL :



Dysfonctionnements :

Tâches d'huile sur place 62.

Actions :

Demander au propriétaire le nettoyage de la place de parking.

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

TOITURE :



Actions :

Chute de flocage à contrôler

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

SOUS-SOL :



Actions :

Relancer pour les sociétés pour devis de réfection de la peinture au sol et dans les sas.
Demander un nouveau devis à a société LE FRANCOIS.

RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

LOCAL OM :



Actions :

Relancer pour les sociétés pour devis de réfection de la peinture au sol et dans les sas.
Demander un nouveau devis à a société LE FRANCOIS.

Autres remarques :

- Dans le cadre de la DO, demander un chiffrage pour la réfection au niveau place 59
- Mettre en demeure Madame GOUPILLE pour les documents DO
- Relancer LELIEVRE pour l'entretien des espaces verts
- Faire un rappel aux copropriétaires concernant l'entretien des jardins privatifs
- Relancer l'assurance pour le remboursement du sinistre BRIS DE GLACE
- Demander à SNPP de faire un devis pour le débouchage des rigoles car LES DAUPHINETTES ne le font pas